

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /BV-VTTTB
V/v chào giá sửa chữa Hệ thống
phẫu thuật nội soi KARL STORZ

Hoài Nhơn, ngày tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, sửa chữa TTBYT

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng Sơn.

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá sửa chữa Hệ thống phẫu thuật nội soi KARL STORZ (Model: TRICAMSL II, seri: RR782900-P, Nước sản xuất: Mỹ). Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung sửa chữa	Số lượng
01	Sửa chữa dây kết nối với đầu camera Tricam (mã số: 20221030, seri: ZS988595-H) thuộc Hệ thống phẫu thuật nội soi KARL STORZ (Model: TRICAMSL II)	01

Các điều kiện cung cấp khác như sau:

- Yêu cầu: Đảm bảo lấy được hình ảnh của camera.
- Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại, bảo hành, chi phí vận chuyển, sửa chữa.
- Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 202 Quang Trung – P. Bồng Sơn – TX. Hoài Nhơn- T. Bình Định.

Ngoài bì cần ghi rõ:

***“Báo giá sửa chữa Hệ thống phẫu thuật nội soi KARL STORZ
không mở trước 15 giờ 20 ngày 01/8/2022.***

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 25/7/2022 đến hết 15 giờ 00 phút ngày 01/8/2022.

Thời gian mở báo giá là 15 giờ 20 phút ngày 01/8/2022.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VT-TTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Gia Vy