

Số: /BVBS-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá chi phí sửa chữa
máy bơm khí CO2 thuộc hệ thống
phẫu thuật nội soi

Bồng Sơn, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam tham gia chào giá sửa chữa máy bơm khí CO2 thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi (Model: TRICAM SLII; Hãng sản xuất: Karl Storz; Nước sản xuất: Mỹ) phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai

Ngoài bì cần ghi rõ:

“Báo giá sửa chữa máy bơm khí CO2 thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi, không mở trước 10h00 ngày 13 tháng 4 năm 2026”.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục:

STT	Tên thiết bị sửa chữa	Nội dung sửa chữa	ĐVT	Số lượng
1	Máy bơm khí CO2 (Model: 26430520; Seri: XR38975) thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi (Model: TRICAM SLII; Hãng sản xuất: Karl Storz; Nước sản xuất: Mỹ)	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa khôi phục hoạt động van áp lực thấp - Sửa chữa khôi phục hoạt động van xả khí áp lực thấp - Hiệu chỉnh thông số chuẩn hoạt động - Bảo dưỡng các linh kiện, jack cắm bị bẩn tiếp xúc không tốt - Vệ sinh máy bơm khí CO2. 	Cái	1

2. Địa điểm thực hiện và các yêu cầu khác:

- Địa điểm thực hiện sửa chữa: Tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn
- Yêu cầu: sửa chữa theo nội dung nêu trên.

- Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận chuyển, nhân công sửa chữa, cân chỉnh hệ thống đảm bảo hoạt động đúng tính năng chủng loại thiết bị và bảo hành phần sửa chữa hoặc thay mới.

3. Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Cam kết: Máy bơm khí CO2 thuộc hệ thống phẫu thuật nội soi sau khi sửa chữa xong phải đảm bảo hoạt động đúng tính năng chủng loại thiết bị nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên chủ đầu tư) thì bên thực hiện dịch vụ cần phải có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Khoa PT-GMHS;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Cổng thông tin bộ y tế (<https://chaogiatbytt.moh.gov.vn/>);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.gov.vn/>);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định